


TW553


01







02







03







04







05







06







07






08







09




65x H




10



11




Passagem LED
Pass the LED
Pasaje LED




12

Posicione a fita LED e remova a película protetora para fixação.
Position the LED strip and remove the protective film for installation.
Posicione la tira LED y retire la película protectora para su fijación.




13




Conexão Z2 com Z1.
connection of Z2 to Z1.
conexión de Z2 con Z1.


14



Passagem dos sensores Z3
Sensor routing Z3.
Paso de los sensores Z3.



15



Após realizar as conexões do LED, instalar o fixador (Z8) nos fios de LED e na peça nº14 organizando-os.

After making the LED connections, install the fastener (Z8) on the LED wires and part No. 14, arranging them..

Después de realizar las conexiones del LED, instale el fijador (Z8) en los cables del LED y en la pieza n.º 14, organizándolos.

16

